


Витрины прусменные (ГОРКИ)

Погвес для мяса (колбас) FC20-07
арм П00000005550



Крюк для мяса (арм П00000005821)

Нагрузка на крюк – го 20кг

Макс. кол-во крюкоов на витрину:

0,6 –1 шт

0,7 –1 шт


1,0 –2 шт

1,3 –2 шт

1,9–4 шт

2,5 –4 шт

Погвес для мяса (колбас) FC20-08
арм П00000005819



Крюк для мяса (арм П00000005821)

Нагрузка на крюк – го 20кг

Макс. кол-во крюкоов на витрину:

0,6 –2 шт

0,7 –2 шт

1,0 –4 шт

1,3 –4 шт

1,9–8 шт

2,5 –8 шт

Крюк для колбас (арм П00000005162)

Нагрузка на крючок – го 5кг

Макс. кол-во крюкоов на витрину:

0,6 –4 шт

0,7 –4 шт

1,0 –8 шт

1,3 –8 шт

1,9–16 шт

2,5 –16 шт

Крюк для колбас (арм П00000005162)

Нагрузка на крючок – го 5кг

Макс. кол-во крюкоов на витрину:

0,6 –8 шт

0,7 –8 шт

1,0 –16 шт

1,3 –16 шт

1,9–32 шт

2,5 –32 шт